



VISTA	LUXN	Luxmetro misuratore di luminosità	1 Pz	1 Cf
	CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE GENERALI	
	Range DI MISURA Accuracy Unità di misura Selezione del fondo scala Funzione di memorizzazione del dato Indicazione batteria scarica Ripetibilità Variazione in funzione della temperatura Frequenza di campionamento Risoluzione Response Time Indicazione Overflow	DA 1 A 50.000 lux ±5%f.s Lux Manuale sì sì ±2% 0.1%/°C 0.4 letture/sec 1 Lux 1s sì	Alimentazione Peso dello strumento Dimensioni	Batteria 9V 200.0 g 116 x 70 x 29 mm

VISTA	LUXL	Luxmetro misuratore di luminosità	1 Pz	1 Cf
	CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE GENERALI	
	Range DI MISURA Accuracy Unità di misura Selezione del fondo scala Funzione di memorizzazione del dato Indicazione batteria scarica Ripetibilità Variazione in funzione della temperatura Frequenza di campionamento Risoluzione Indicazione Overflow	DA 0,01 A 50'000 lux ±5%f.s Lux Manuale sì sì ±2% 0.1%/°C 1.5 letture/sec 1 Lux sì	Alimentazione Peso dello strumento Dimensioni	Batteria 12V 160.0 g 188 x 64.5 x 24.5 mm